

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

DEISA CONSULTING, S.A.P.I. DE C.V. DEISA

**PENNSYLVANIA No. 300, 3 PISO, COLONIA NÁPOLES, C.P. 03810, BENITO JUÁREZ,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.**
01-55-91728162, 01-55-55233353
desia@deisa.com.mx

*Ha sido acreditado como Unidad de Inspección bajo la norma NMX-EC-17020-
IMNC-2014 ISO/IEC 17020:2012. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de
unidades (organismos) que realizan la verificación (inspección), para la materia de
Ductos, Recolección y Transporte de Hidrocarburos*

Acreditación Número: UVDUC 009

Fecha de acreditación: 2021/06/29

Trámite: Trámite: Baja de Personal.

Referencia: 22UI2910

Fecha de actualización: 2022/07/20

Gerente Técnico: Román Alonso Olalde Altamirano
Gerente Técnico Sustituto: Armando Antonio Ayala Ochoa

El alcance para realizar las inspecciones es de conformidad con:

Materia de Inspección: Ductos, recolección y transporte de hidrocarburos

Norma o Método: NOM-009-ASEA-2017 Capítulo 4. Recopilación, Revisión, Integración y Análisis de la Información y datos del Ducto, Segmento o sección terrestres y marinos	
Tipo y Rango de la Inspección: Administración de la integridad de ductos de recolección, transporte y distribución de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos	
Personal reconocido para realizar actividades de inspección	
Nombre	Fecha de registro

*Este documento actualiza la plantilla del personal acreditado por consecuente quedan sin validez los documentos otorgados anteriores a esta fecha.

22UI2910

Página 1 de 3
FOR-UV-029



mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Armando Antonio Ayala Ochoa	2021/06/29
Benito Hernández Ignacio	2021/06/29
Fernando Palacios Meléndez	2021/06/29
José Javier Guerrero Reyes	2021/06/29
Noel Serrano Muñoz	2021/06/29
Román Alonso Olalde Altamirano	2021/06/29
Norma o Método: NOM-009-ASEA-2017 Capítulo 6. Inspección y Análisis de Integridad	
Tipo y Rango de la Inspección: Administración de la integridad de ductos de recolección, transporte y distribución de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos	
Personal reconocido para realizar actividades de inspección	
Nombre	Fecha de registro
Armando Antonio Ayala Ochoa	2021/06/29
Benito Hernández Ignacio	2021/06/29
Fernando Palacios Meléndez	2021/06/29
José Javier Guerrero Reyes	2021/06/29
Noel Serrano Muñoz	2021/06/29
Román Alonso Olalde Altamirano	2021/06/29
Norma o Método: NOM-009-ASEA-2017 Capítulo 7. Actividades de mantenimiento y Mitigación	
Tipo y Rango de la Inspección: Administración de la integridad de ductos de recolección, transporte y distribución de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos	
Personal reconocido para realizar actividades de inspección	
Nombre	Fecha de registro
Armando Antonio Ayala Ochoa	2021/06/29
Benito Hernández Ignacio	2021/06/29

*Este documento actualiza la plantilla del personal acreditado por consecuente quedan sin validez los documentos otorgados anteriores a esta fecha.

22UI2910



mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Fernando Palacios Meléndez	2021/06/29
José Javier Guerrero Reyes	2021/06/29
Noel Serrano Muñoz	2021/06/29
Román Alonso Olalde Altamirano	2021/06/29
Norma o Método: NOM-009-ASEA-2017 Capítulo 8. Evaluación del desempeño del proceso de Administración de la Integridad	
Tipo y Rango de la Inspección: Administración de la integridad de ductos de recolección, transporte y distribución de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos	
Personal reconocido para realizar actividades de inspección	
Nombre	Fecha de registro
Armando Antonio Ayala Ochoa	2021/06/29
Benito Hernández Ignacio	2021/06/29
Fernando Palacios Meléndez	2021/06/29
José Javier Guerrero Reyes	2021/06/29
Noel Serrano Muñoz	2021/06/29
Román Alonso Olalde Altamirano	2021/06/29

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez
Directora General